

**破損**



株式会社東産業

見えない、だから、こだわる。

**クラック**

普段は見えない

**錆び**

**浸入水**

**つまり**

埋設管の状態、見たことありますか？

埋設管の問題は目に見えません！  
だから何かトラブルが起こってから  
しか対策できない！？  
なんてあきらめていませんか？

排水の流れが悪い！どこからか排水があふれてきた！  
敷地内の地面が陥没してきた！など埋設管のトラブルで  
お困りのご相談やご依頼を数多くいただいております。  
トラブルを未然に防ぐには、まず現状把握がとても大切です。

根幹の問題・不良を発見する  
管内調査をご提案いたします！

調査スピードUPでコスト削減！  
対応管径が最小φ100～最大φ2200まで調査範囲拡大  
**新TVカメラ車導入！**

裏面には導入したばかりのテレビカメラ車を紹介！



# 事前の管内調査による「予知保全」が現場にもたらすメリット

不具合や事故の最小化・防止、総合コスト縮減、ダウンタイムへのリスク回避、  
計画的な修繕計画策定など先回りをした設備保全を行うことが可能です。  
現状把握でトラブルを予知して、大きな事故が発生する前に解決いたします！

## 調査の範囲拡大や調査の質を高めるため、新 TV カメラ車を導入！

### 用途に合わせて自由設計が可能な TV カメラ車システム「ロビオン」

#### 特徴 01 問題点が見つけやすく、 追跡しやすい展開カメラ搭載！

従来の自走式カメラは、オペレーター判断やカメラ操作に差がでてしまうため、調査の質は技術者任せでした。展開カメラを搭載した「ロビオン」は走行時に管内を自動撮影することが可能になり、カメラの向きを変えるなどの操作も一切不要。  
正しい数値や経過を追いかけることができるので調査レベルや報告書の質も向上します。展開図により不良箇所も見やすく分かりやすくなりました。



展開図



#### 特徴 02 ユニット組み換えにより、 状況に合わせた調査が可能！

高機能クローラ（ステアリング機能、リフト機能、バックカメラ、傾斜センサ、発信機搭載）、用途に合わせたカメラヘッドの組み合わせにより、あらゆる状況でも稼働できます。

#### 特徴 03 適応管径Φ100～Φ2200 mm、 500m先まで調査可能に！

従来の自走式カメラは適応管径Φ150～Φ2000mm、「ロビオン」は適用管径Φ100～2200mmまで対応可能となり、従来カメラ同様、延長500mまで調査できます。  
適応管径が最小から最大まで拡大したことにより、調査範囲の幅も広がりました。



#### 特徴 04 見えない不良箇所の位置を把握！ GPS 機能搭載！

従来の自走式カメラは、不良箇所の位置は調査後にしか確認はできませんでしたが、「ロビオン」はGPS搭載なので、すぐに位置を把握できます。

見えない問題を見えるようにする技術力でサポートいたします！

新テレビカメラ車「ロビオン」の性能を  
動画で紹介しています。ご覧ください！

転載元：株式会社カンツール



もし不良が見つかった場合でも修繕工事承ります！開削、非開削工事とご要望に合わせてご提案いたします



見えない、だから、こだわる。

〒510-0815 四日市市野田1丁目8番38号

埋設管のテレビカメラ調査によるお問い合わせはお気軽にご相談ください！



059-332-2324

🌐 <https://www.azuma-mie.co.jp>

東産業 四日市

検索

